

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

№2

**объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ)**

МБУ ДО ФОК «Лазурный»

организация, расположенная на объекте:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО -
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЛАЗУРНЫЙ"
ЧАПЛЫГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

адрес объекта:

**399900, Липецкая область, Чаплыгинский район, город
Чаплыгин, Московский пер., д.8**

**Директор
МБУ ДО ФОК «Лазурный»**

**Свиридов Владимир
Александрович**



УТВЕРЖДАЮ

Свиридов В.А.

сентября 2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №2 от 2 сентября 2023г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МБУ ДО ФОК «Лазурный»

1.2. Адрес объекта: 399900, Липецкая область, Чаплыгинский район, город Чаплыгин, Московский пер., д.8

1.3. Сведения о размещении объекта:

- здание 2х этажное — м2, территория — м2

1.4. Здание г. постройки

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: нет

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЛАЗУРНЫЙ" ЧАПЛЫГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ (МБУ ДО ФОК «Лазурный»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 399900, Липецкая область, Чаплыгинский район, город Чаплыгин, Московский пер., д.8

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Чаплыгинского муниципального района Липецкой области.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые, пожилые

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 300 человек, вместимость 300 человек, пропускная способность: 300 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): от остановки общественного транспорта «Агрегатная», вдоль улицы до объекта по асфальтированной дороге

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м

3.2.2 Время движения (пешком): от остановки — 15 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: есть — бордюрный камень

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет

3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* – указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон	
Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
Территория, прилегающая к зданию	ДЧВ
Вход (входы) в здание	ДЧВ
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧВ
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧВ

3.4. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
Территория, прилегающая к зданию	При входе на территорию разместить тактильную вывеску и кнопку вызова. Установить напольно-тактильную разметку от парковки до входа. Дооборудовать парковочное место для инвалидов дорожным знаком «Инвалид-колясочник», при въезде на территорию обозначить направление движения к адаптируемому парковочному месту
Вход (входы) в здание	Установить поручни с 2х сторон лестницы, обозначить место для собаки-проводника, доработать пандус до соответствия нормативам: установить кнопку вызова помощи сопровождающего, поручни с 2х сторон пандуса, покрытие сделать равномерное и противоскользящее, выделить контрастно начало и окончание пандуса, напольно-тактильную разметку и контрастное выделение габаритов в зоне лестницы дополнить до полной ширины ступеней. Приобрести пороговый пандус, установить световые маяки, тактильные информационных таблички «Доступность для инвалидов», «Вход», «Выход», ручку двери выделить контрастно. Установить в тамбур противоскользящее покрытие, звуковой информатор

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установить тактильную разметку и опорный поручень вдоль горизонтальных путей движения мгн, приобрести кресла с мягкими спинками и подлокотниками для отдыха и ожидания МГН. Дверные ручки на крупные виде скобы и выделить контрастно относительно дверных полотен, обеспечить фиксацию дверей в открытом положении доводчиком с функцией 5 сек. задержки или фиксаторами, для инвалида-колясочника приобрести сменную кресло-коляску с санитарным оснащением. Эвакуацию инвалидов организовать через вход в соответствии с правилами обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с овз. Установить знаки направления эвакуации для МГН и фотолюминесцентную разметку по стенам. Провести инструктирование сотрудников о действиях при возникновении ЧС с учетом особенностей инвалидов.
Зона целевого назначения здания	Установить опорный поручень с защитным экраном вдоль путей движения, разделяющий зоны, контрастно выделить габариты и глубину бассейна, уложить противоскользящее покрытие, приобрести пороговые пандусы, дверь входа контрастно выделить, установить информационное табло для визуального дублирования информации, индукционную петлю. Приобрести зрительные места для МГН, обозначить соответствующими табличками. Установить инвалидный подъемник в бассейн Установить кнопку вызова помощи или занизить окно обслуживания, приобрести индукционную систему, выделить контрастно
Санитарно-гигиенические помещения	Туалет для МГН оснастить насадкой на унитаз, установить визуальное информирование свободно/занято, поручень вокруг раковины, поручни для унитаза, дозаторы бумаги, кнопку вызова, крючок для костылей, тактильно-напольную разметку, выделить габариты дверного проема. Для обслуживания инвалида-колясочника приобрести сменную кресло-коляску с санитарным оснащением. Установить противоскользящее покрытие, откидной стульчик, поручни для душа, заменить смеситель душа на локтевой, установить возможность регулировки высоты душа, поручни вдоль стен, крючок для костылей, тревожную кнопку, расширить дверной проем с заменой двери, установить дверную ручку в форме скобы, фиксатор двери, сенсорный дозатор. В тамбуре зону для переобувания и ожидания выделить табличкой, крючком для костылей, приобрести мягкие кресла с подлокотниками. В раздевалках установить шкафы для хранения кресла-коляски, приобрести скамьи для переодевания глубиной не менее 50 см, крючки для костылей, кнопки вызова помощи, тактильные таблички «место для МГН»
Система информации на объекте (на всех зонах)	Габариты лестниц и пандуса выделить контрастно, установить световые маяки, информационное табло. Приобрести индукционную петлю, звуковые информаторы, кнопки вызова помощи. Разместить тактильную вывеску со звонком при входе на территорию, мнемосхему территории, тактильные таблички с названиями кабинетов (залов, зон), напольно-тактильную разметку по территории и внутри помещения

4.2.Период проведения работ 2023-2030 в рамках исполнения *Федерального закона от 24.11.2015г №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДЧ-В - объект доступен частично для всех инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется Согласование с общественными организациями инвалидов

4.5.Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Анкету объекта социальной инфраструктуры

Акта обследования объекта: № 2 от «2» сентября 2023 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №2 от 2 сентября 2023г.
Краткая характеристика объекта

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МБУ ДО ФОК «Лазурный»

1.2. Адрес объекта: 399900, Липецкая область, Чаплыгинский район, город Чаплыгин, Московский пер., д.8

1.3. Сведения о размещении объекта:

- здание 2х этажное — м2, территория — м2

1.4. Здание 2 постройки

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: нет

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЛАЗУРНЫЙ" ЧАПЛЫГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ (МБУ ДО ФОК «Лазурный»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 399900, Липецкая область, Чаплыгинский район, город Чаплыгин, Московский пер., д.8

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Чаплыгинского муниципального района Липецкой области.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые, пожилые

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 300 человек, вместимость 300 человек, пропускная способность: 300 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): от остановки общественного транспорта «Агрегатная», вдоль улицы до объекта по асфальтированной дороге

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м

3.2.2 Время движения (пешком): от остановки — 15 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: есть — бордюрный камень

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет

1.Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

	Показатели доступности	Оценка состояния и имеющихся недостатков
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств	есть
2	Сменные кресла-коляски	нет
3	Адаптированные лифты	нет
4	Поручни	есть
5	Пандусы	есть
6	Подъемные платформы (аппарели)	нет
7	Раздвижные двери	нет
8	Доступные входные группы	есть
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местами предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	есть
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	есть
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели	нет
15	Пути движения на территории	нет
16	Места отдыха	нет

2. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеется
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	имеется
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	имеется
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	имеется
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеется
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	имеется
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется

3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«ВНД» не организована доступность
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:				
2	Передвигающиеся на креслах- колясках			+	
3	с нарушениями опорно- двигательного аппарата			+	
4	с нарушениями зрения		+		
5	с нарушениями слуха				+
6	нарушениями умственного развития			+	

4.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функ- циональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов				
		Инвалиды, использую щие для перемещен ия кресло- коляску К	Инвалиды с патологией опорнодвиг ательного аппарата О	Инвал иды по зрени ю С	Инвалид ы по слуху Г	Инвалиды с умственн ыми нарушени ями У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	+	+	-	+	+
2	Вход (входы) в здание	+	+	+	+	+
3	Путь (пути) движения внутри здания	-	-	-	-	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	-	-	-	-
5	Санитарно- гигиенические помещения	-	-	-	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	+	+	+	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-	-	-

5. Управленческое решение

№ п /ш	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
1.2	Организация места для размещения собаки-проводника	2028 г.
1.3	Приобретение тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения	2029г.
2	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
2.1	Приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации для передвижения и эвакуации инвалидов	2025 г.
3	<i>Предоставление услуг</i>	
3.1	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников до 2024г.

Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований – Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2020)». Период проведения работ: до 2030 года

Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

Информация (паспорт доступности) размещена на сайте

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 2 сентября 2023 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБУ ДО ФОК «Лазурный».

МБУ ДО ФОК «Лазурный» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2 от 2 сентября 2023г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МБУ ДО ФОК «Лазурный»

1.2. Адрес объекта: 399900, Липецкая область, Чаплыгинский район, город Чаплыгин, Московский пер., д.8

1.3. Сведения о размещении объекта:

- здание 2х этажное – м², территория – м²

1.4. Здание г. постройки

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: нет

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЛАЗУРНЫЙ" ЧАПЛЫГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ (МБУ ДО ФОК «Лазурный»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 399900, Липецкая область, Чаплыгинский район, город Чаплыгин, Московский пер., д.8

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Чаплыгинского муниципального района Липецкой области.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые, пожилые

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 300 человек, вместимость 300 человек, пропускная способность: 300 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): от остановки общественного транспорта «Агрегатная», вдоль улицы до объекта по асфальтированной дороге

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м

3.2.2 Время движения (пешком): от остановки – 15 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: есть – бордюрный камень

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет

Директор МБУ ДО ФОК «Лазурный» _____ Свиридов В.А

М.П.



УТВЕРЖДАЮ

Свиридов В.А.

«2» сентября 2023 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№2 от 2 сентября 2023г.

г. Липецк

«2» сентября 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МБУ ДО ФОК «Лазурный»

1.2. Адрес объекта: 399900, Липецкая область, Чаплыгинский район, город Чаплыгин, Московский пер., д.8

1.3. Сведения о размещении объекта:

- здание 2х этажное — м2, территория — м2

1.4. Здание г. постройки

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: нет

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЛАЗУРНЫЙ" ЧАПЛЫГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ (МБУ ДО ФОК «Лазурный»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 399900, Липецкая область, Чаплыгинский район, город Чаплыгин, Московский пер., д.8

1. Состояние доступности объекта

1.1. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

2.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурнофункциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию	ДЧВ	-	1,2
2	Вход (входы) в здание	ДЧВ	-	3-8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧВ	-	11,13,14,16,24
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	9,10,21,23
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	9,14-19
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧВ	-	2,6-9,16,18

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

2.3. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

3. Управленческое решение

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
Территория, прилегающая к зданию	Текущий ремонт
Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт

3.2. Период проведения работ 2023-2030

в рамках исполнения *Федерального закона от 24.11.2013 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»*

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПП-В - объект доступен полностью для всех инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

3.4. Для принятия решения (нужное подчеркнуть):

3.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

3.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

3.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

3.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

3.4.5. другое нет

3.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ

Результаты обследования:

1. Территория, прилегающая к зданию на 2л
2. Входа (входов) в здание на 2л
3. Путь движения в здании на 2л
4. Зоны целевого назначения объекта на 2л
5. Санитарно-гигиенические помещения 2л
5. Системы информации (и связи) на объекте на 2л
6. Результаты фотофиксации на объекте на 12л

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет

Члены

рабочей группы:

Директор МБУ ДОФОК «Лазурный»



Свиридов В. А.

Специалист по обеспечению
безбарьерной среды

Ненахова К. С.

В том числе:

Представители
общественных
организаций инвалидов

Председатель Липецкой городской
организации ЛООООО ВОИ

Фарафонов В. В.



**I Результаты обследования:
Территория, прилегающая к зданию**

МБУ ДО ФОК «Лазурный» по адресу: 399900, Липецкая область, Чаплыгинский район, город Чаплыгин, Московский пер., д.8

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)		Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание				Содержание		
1.1	Вход на территорию	есть	-	1	Нет информирования об учреждении, кнопки вызова сопровождающего		все		Разместить тактильную вывеску и кнопку вызова при входе на территорию		Текущий ремонт
1.2	Пути движения на территории	есть	-	2	Отсутствует напольно-тактильная разметка		С		Установить напольно-тактильную разметку от парковки до входа		Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-		-				
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-		-				
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	2	Отсутствует указатель направления движения до парковки мн, нет дорожного знака «Инвалид»		все		Доборудовать парковочное место для инвалидов дорожным знаком «Инвалид- колясочник», при въезде на территорию обозначить направление движения к адаптируемому парковочному месту		Текущий ремонт

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№	№фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧВ	-	1,2	При входе на территорию разместить тактильную вывеску и кнопку вызова. Установить напольно-тактильную разметку от парковки до входа. Дооборудовать парковочное место для инвалидов дорожным знаком «Инвалид-колясочник», при въезде на территорию обозначить направление движения к адаптируемому парковочному месту

указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

I Результаты обследования:

Входа (входов) в здание

МБУ ДО ФОК «Лазурный» по адресу: 399900, Липецкая область, Чаплыгинский район, город Чаплыгин, Московский пер., д.8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Входная группа (входная площадка с лестницей и пандусом)	есть	-	3-6	Нет поручней по краям лестницы, места для собаки-проводника, пандус не соответствует нормативам (большой угол наклона, поручень только с 1 стороны и не соответствует нормативам, не равномерное покрытие, не выделено начало и окончание пандуса), напольно-тактильная разметка и контрастное выделение габаритов в зоне лестницы располагается частично	все	Установить поручни с 2х сторон лестницы, обозначить место для собаки-проводника, доработать пандус до соответствия нормативам: установить кнопку вызова помощи сопровождающего, поручни с 2х сторон пандуса, покрытие сделать равномерное и противоскользящее, выделить контрастно начало и окончание пандуса, напольно-тактильную разметку и контрастное выделение габаритов в зоне лестницы дополнить до полной ширины ступеней	Текущий ремонт
2.2	Дверь (входная)	есть	-	7,8	Порог выше 16мм, нет световых информаторов, тактильных информационных табличек о доступности входа, ручка не выделена контрастно	все	Приобрести пороговый пандус, установить световые маяки, тактильные информационных таблички «Доступность для инвалидов», «Вход», «Выход», ручку двери выделить контрастно	Текущий ремонт
2.3	Тамбур	есть	-	8	Покрытие скользкое, нет звукового информирования	все	Установить в тамбур противоскользящее покрытие, звуковой информатор	Текущий ремонт

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы в задние)	ДЧВ	-	3-8	Установить поручни с 2х сторон лестницы, обозначить место для собаки-проводника, доработать пандус до соответствия нормативам: установить кнопку вызова помощи сопровождающего, поручни с 2х сторон пандуса, покрытие сделать равномерное и противоскользящее, выделить контрастно начало и окончание пандуса, напольно-тактильную разметку и контрастное выделение габаритов в зоне лестницы дополнить до полной ширины ступеней. Приобрести пороговый пандус, установить световые маяки, тактильные информационные таблички «Доступность для инвалидов», «Вход», «Выход», ручку двери выделить контрастно. Установить в тамбур противоскользящее покрытие, звуковой информатор

указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; решения с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

1. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБУ ДО ФОК «Лазурный» по адресу: 399900, Липецкая область, Чаплыгинский район, город Чаплыгин, Московский пер., д.8

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)		Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание				Содержание		
3.1	Горизонтальные коммуникационные пути	есть	-	11,13,24	Отсутствует тактильная разметка и опорный поручень вдоль горизонтальных путей движения м.н. нет мест для отдыха и ожидания МГН, соответствующих нормативам		все		Установить тактильную разметку и опорный поручень вдоль горизонтальных путей движения м.н. приобрести кресла с мягкими спинками и подлокотниками для отдыха и ожидания МГН		Текущий ремонт
3.2	Вертикальные коммуникационные пути	нет	-	-			-		-		-
3.3	Дверь по пути движения	есть	-	14,16	Дверные ручки не контрастны и не удобны для использования инвалидами с ДЦП, фиксация дверей в открытом положении отсутствует, ширина дверных проемов в сквозном проходе менее 900мм		все		Дверные ручки на крупные виде скобы и выделить контрастно относительно дверных полотен, обеспечить фиксацию дверей в открытом положении доводчиком с функцией 5 сек. задержки или фиксаторами, для инвалида- колясочника приобрести сменную кресло-коляску с санитарным оснащением		Текущий ремонт
3.4	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	24	Пути движения являются путями эвакуации. Недостаточно знаков направления эвакуации, нет подсветки путей эвакуации для МГН		все		Эвакуацию инвалидов организовать через вход в соответствии с правилами обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с овз. Установить		Текущий ремонт

									знаки направления эвакуации для МГН и фотoluminesцентную разметку по стенам. Провести инструктирование сотрудников о действиях при возникновении ЧС с учетом особенностей инвалидов.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧВ	-	11, 13, 14, 16, 24	Установить тактильную разметку и опорный поручень вдоль горизонтальных путей движения мн, приобрести кресла с мягкими спинками и подлокотниками для отдыха и ожидания МГН. Дверные ручки на крупные виде скобы и выделить контрастно относительно дверных полотен, обеспечить фиксацию дверей в открытом положении доводчиком с функцией 5 сек. задержки или фиксаторами, для инвалида-колясочника приобрести сменную кресло-коляску с санитарным оснащением. Эвакуацию инвалидов организовать через вход в соответствии с правилами обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с овз. Установить знаки направления эвакуации для МГН и фотoluminesцентную разметку по стенам. Провести инструктирование сотрудников о действиях при возникновении ЧС с учетом особенностей инвалидов.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МБУ ДО ФОК «Лазурный» по адресу: 399900, Липецкая область, Чаплыгинский район, город Чаплыгин, Московский пер., д.8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-		
4.2.	Зальная форма обслуживания	есть	-	21, 23	Отсутствуют опорный поручень с защитным экраном вдоль путей движения, разделяющий зоны, нет визуального дублирования информации, контрастного выделения габаритов и глубины бассейна, нет противоскользящего покрытия, порог входа из душевой в бассейн выше 16мм, дверь входа не контрастна, нет индукционной петли, зрительных мест для МГН, подъемника для колясочника.	все	Установить опорный поручень с защитным экраном вдоль путей движения, разделяющий зоны, контрастно выделить габариты и глубину бассейна, уложить противоскользящее покрытие, приобрести пороговые пандусы, дверь входа контрастно выделить, установить информационное табло для визуального дублирования информации, индукционную петлю. Приобрести зрительные места для МГН, обозначить соответствующими табличками. Установить инвалидный подъемник в бассейн	Текущий ремонт
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	есть	-	9,10	Высота окна более 80см, не выделено контрастно, нет устройства для обслуживания слабослышащих	все	Установить кнопку вызова помощи или занизить окно обслуживания, приобрести индукционную систему, выделить контрастно.	Текущий ремонт

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания:	ДУ	-	9, 10, 21, 23	Установить опорный поручень с защитным экраном вдоль путей движения, разделяющей зоны, контрастно выделить габариты и глубину бассейна, уложить противоскользящее покрытие, приобрести пороговые пандусы, дверь входа контрастно выделить, установить информационное табло для визуального дублирования информации, индукционную петлю. Приобрести зрительные места для МГН, обозначить соответствующими табличками. Установить инвалидный подъемник в бассейн. Установить кнопку вызова помощи или занизить окно обслуживания, приобрести индукционную систему, выделить контрастно.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
Санитарно-гигиенических помещений**

МБУ ДО ФОК «Лазурный» по адресу: 399900, Липецкая область, Чаплыгинский район, город Чаплыгин, Московский пер., д.8

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	-	18,19	Нет тактильно-напольной разметки, не выделены габариты дверного проема, отсутствует визуальное информирование свободно/занято, дозаторов бумаги, унитаз расположен низко, без поручней, нет кнопки вызова, крючка для костылей, габариты помещения не позволяют колясочнику развернуться, сквозной дверной проем менее 900мм	все	Туалет для МГН оснастить насадкой на унитаз, установить визуальное информирование свободно/занято, поручень вокруг раковины, поручни для унитаза, дозаторы бумаги, кнопку вызова, крючок для костылей, тактильно-напольную разметку, выделить габариты дверного проема. Для обслуживания инвалида-колясочника приобрести сменную кресло-коляску-с санитарным оснащением.	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	-	16,17	Душевая не адаптирована для мгн, сквозной проем дверного проема менее 900мм	все	Установить противоскользящее покрытие, откидной стульчик, поручни для душа, заменить смеситель душа на локтевой, установить возможность регулировки высоты душа, поручни вдоль стен, крючок для костылей, тревожную кнопку, расширить все дверные проемы или использовать сменную кресло-коляску, установить дверную ручку в форме скобы, фиксатор двери, сенсорный дозатор	Текущий ремонт
5.3	Бытовая комната	есть	-	9,	В тамбуре зона для переобувания	все	В тамбуре зону для переобувания и	Текущий

	(гардеробная)		14,15	и ожидания не имеет адаптации, в раздевалках нет выделенных мест для мчн, шкафов для хранения кресла-коляски, глубокой скамьи для переодевания, крючка для костылей, кнопки вызова помощи, визуального информирования		ожидания выделить табличкой, крючком для костылей, приобрести мягкие кресла с подлокотниками. В раздевалках установить шкафы для хранения кресла-коляски, приобрести скамьи для переодевания глубиной не менее 50 см, крючки для костылей, кнопки вызова помощи, тактильные таблички «место для МГН»	ремонт
III Заключение по зоне:							
Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ			
		№ на плане	№ фото				
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	9, 14-19	Туалет для МГН оснастить насадкой на унитаз, установить визуальное информирование свободно/занято, поручень вокруг раковины, поручни для унитаза, дозаторы бумаги, кнопку вызова, крючок для костылей, тактильно-напольную разметку, выделить габариты дверного проема. Для обслуживания инвалида-колясочника приобрести сменную кресло-коляску с санитарным оснащением. Установить противоскользящее покрытие, откидной стульчик, поручни для душа, заменить смеситель душа на локтевой, установить возможность регулировки высоты душа, поручни вдоль стен, крючок для костылей, тревожную кнопку, расширить дверной проем с заменой двери, установить дверную ручку в форме скобы, фиксатор двери, сенсорный дозатор. В тамбуре зону для переобувания и ожидания выделить табличкой, крючком для костылей, приобрести мягкие кресла с подлокотниками. В раздевалках установить шкафы для хранения кресла-коляски, приобрести скамьи для переодевания глубиной не менее 50 см, крючки для костылей, кнопки вызова помощи, тактильные таблички «место для МГН»			

**I Результаты обследования:
Системы информации на объекте**

МБУ ДО ФОК «Лазурный» по адресу: 399900, Липецкая область, Чаплыгинский район, город Чаплыгин, Московский пер., д.8

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	2, 7, 9, 16, 18,	Не установлены световые маяки, габариты лестниц и пандуса не выделены, нет визуального дублирования информации	все	Габариты лестниц и пандуса выделить контрастно, установить световые маяки, информационное табло	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть	-	-	Нет информирования для слабослышащих и глухих инвалидов.	Г	Приобрести индукционную петлю, звуковые информаторы, кнопки вызова помощи	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть	-	6-8	Недостаточно тактильной информации	С	Разместить тактильную вывеску со звонком при входе на территорию, мнемосхему территории, тактильные таблички с названиями кабинетов (залов, зон), напольно- тактильную разметку по территории и внутри помещения	Текущий ремонт

III Заключение по зоне:				
Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧВ	-	2, 6-9, 16, 18	Габариты лестниц и пандуса выделить контрастно, установить световые маяки, информационное табло. Приобрести индукционную петлю, звуковые информаторы, кнопки вызова помощи. Разместить тактильную вывеску со звонком при входе на территорию, мнемосхему территории, тактильные таблички с названиями кабинетов (залов, зон), напольно-тактильную разметку по территории и внутри помещения

указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно . **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Результаты фотофиксации на объекте
МБУ ДО ФОК «Лазурный»

по адресу: 399900, Липецкая область, Чаплыгинский район, город Чаплыгин, Московский пер., д.8

Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6




Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10




Фото №11



Фото №12



Фото № 13




Фото №14



Фото №15



Фото №16




Фото №17



Фото №18




Фото №19



Фото №20



Фото №21




Фото №22




Фото №23



Фото №24



Содержание

1.Паспорт доступности.....	2
2.Акты обследования.....	12
3.Фотографии.....	28



УТВЕРЖДАЮ

МБУ ДО ФОК «Лазурный»

Свиридов В.А.

« 2 » сентября 2023 г.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
по адаптации основных структурных элементов
объекта социальной инфраструктуры
МБУ ДО ФОК «Лазурный»

График проведения мероприятий по адаптации основных структурных элементов объекта социальной инфраструктуры МБУ ДО ФОК «Лазурный» по адресу: 399900, Липецкая область, Чаплыгинский район, город Чаплыгин, Московский пер., д.8 , составлен в соответствии с Паспортом доступности объекта социальной инфраструктуры № 2 от 2 сентября 2023г., согласованным с обществом инвалидов.

Наименование структурно-функциональной зоны	Планируемые работы по адаптации	Срок проведения
Вход на территорию	Установить пешеходную дорожку и напольно-тактильную разметку от парковки до порога	2024
	Разместить тактильную вывеску и кнопку вызова при входе на территорию	2025
	Дооборудовать парковочное место для инвалидов дорожным знаком «Инвалид-колясочник»	2026
	Обозначить направление движения к адаптируемому парковочному месту	2025
Вход в здание	Выделить и обозначить место для собаки-проводника	2026
	Доработать пандус до соответствия нормативам: установить кнопку вызова помощи сопровождающего, поручни с 2х сторон пандуса, покрытие сделать равномерное и противоскользящее, выделить контрастно начало и окончание пандуса.	2026
	Установить поручни с 2х сторон лестницы	2029
	Приобрести звуковой информатор	2024
	Напольно-тактильную разметку и контрастное выделение габаритов в зоне лестницы дополнить до полной ширины ступеней.	2028
	Приобрести пороговый пандус	2029
	Установить световые маяки	2028
	Установить тактильные информационных таблички «Доступность для инвалидов», «Вход», «Выход», ручку двери выделить контрастно.	2025
Зона	Установить в тамбур противоскользящее покрытие	2024
	Установить информационное табло для визуального дублирования информации	2024

целевого назначения здания	Установить опорный поручень с защитным экраном вдоль путей движения, разделяющий зоны	2025
	Контрастно выделить габариты и глубину бассейна	2029
	Установить инвалидный подъемник в бассейн	2025
	Уложить противоскользящее покрытие	2026
	Приобрести пороговые пандусы	2024
	Установить индукционную петлю.	2026
	Установить кнопку вызова помощи или занижить окно обслуживания	2024
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установить тактильную разметку и опорный поручень вдоль горизонтальных путей движения мгн.	2028
	Приобрести кресла с мягкими спинками и подлокотниками для отдыха и ожидания МГН.	2029
	Обеспечить фиксацию дверей в открытом положении доводчиком с функцией 5 сек. задержки или фиксаторами	2026
	Дверные ручки заменить на крупные виде скобы	2024
	Установить знаки направления эвакуации для МГН и фотолюминесцентную разметку по стенам	2026
	Приобрести сменную кресло-коляску с санитарным оснащением.	2024
	Дверные ручки выделить контрастно относительно полотен, установить фиксаторы	2024
Санитарно-гигиенические помещения	Туалет для МГН оснастить насадкой на унитаз, установить визуальное информирование свободно/занято, поручень вокруг раковины, поручни для унитаза, дозаторы бумаги, кнопку вызова, крючок для костылей, тактильно-напольную разметку, выделить габариты дверного проема.	2024
	В душевые установить противоскользящее покрытие, откидной стульчик, поручни для душа, заменить смеситель душа на локтевой, установить возможность регулировки высоты душа, поручни вдоль стен, крючок для костылей, тревожную кнопку, расширить дверной проем с заменой двери, установить дверную ручку в форме скобы, фиксатор двери, сенсорный дозатор.	2025
	В тамбуре зону для переобувания и ожидания выделить табличкой, крючком для костылей, приобрести мягкие кресла с подлокотниками.	2028
	В раздевалках установить шкафы для хранения кресла-коляски, приобрести скамьи для переодевания глубиной не менее 50 см, крючки для костылей, кнопки вызова помощи, тактильные таблички «место для МГН»	2029
Система информации на объекте	Габариты лестниц и пандуса выделить контрастно	2024
	Установить звуковые маяки, индукционную петлю	2027
	Разместить информационное табло	2028
	Установить мнемосхему территории	2025
	Разместить тактильные таблички с названиями кабинетов(залов)	2026
	Установить световые маяки	2027